



High Temperature & High Pressure Viscometer

دستگاه ویسکوزیته متر فشار و دما بالا

مشخصات دستگاه



پمپ تزریق فشار بالا با دقت 0.01 cc/min

شیر فشار بالا

سیلنדרهای انتقال سیال پیستونی ۱ عدد

فشار سنج های فشار بالا سیستم ویسکوز و یک عدد

مخصوص دستگاه فشار پشتیبان

سنسور اختلاف فشار یک عدد

باکس ویژه نگه دارنده تیوب

دستگاه فشار پشتیبان یک عدد

پمپ دستی فشار بالا یک عدد

مخزن تغذیه پمپ دست

سیستم جمع آوری داده ها و نرم افزار محاسبه، نمایش و پردازش داده ها

باکس مانیتورینگ ویسکوزیته بر اساس زمان

سیستم حرارتی جهت فراهم نمودن دمای آزمایش به همراه سنسور های دمایی